

# Johannes-Bau, Dornach

Schnitt durch den Seitenflügel.

M. 1:20

No. 247

Maßstab 4/8  
Zugspanne für 10" m. B.  
In der Regel hat, daß die Doffenpannen, welche wie angegeben, in der Regel  
aus verriegelt waren, dadurch nicht stark genug waren, wurden dieselben  
nach Entfernung der Keilung auf der Länge der Oberseite befestigt auf  
die Spannweite mit über 2000 Stück 10cm langen geschmiedeten Nägeln  
verriegelt, die zur Bekämpfung der Biegezugkraft am Scheitelpunkt  
zu jedem in das Oberlicht fallenden Sparren, auf 8 Zylinder abzu-  
gebracht.

4. I. 22. App.

Im Kuppelzug wurden an den Sparren  
der Oberseite 6 eigene Verankerungen  
an den Sparren der Unterseite  
5 Stück angebracht, mit der Holzbohrung  
für den Längsbalken.

4. I. 22. App.

